

Instrukcja instalacji sterownika oscyloskopu Hantek 6022BE w systemie Windows 11

Wyłączenie integralności pamięci

1. Należy wejść w ustawienia systemu
2. Następnie przejść do zakładki "Prywatność i zabezpieczenia"
3. Wybrać "Zabezpieczenia systemu Windows"
4. Przejść do zakładki zabezpieczenia urządzenia
5. W sekcji "Izolacja rdzenia" kliknąć na "Szczegóły usługi Izolacja rdzenia"
6. Ustawić "Integralność pamięci" na wyłączoną
7. Uruchomić ponownie komputer

Pobieranie sterownika

1. Należy pobrać sterownik z zakładki "Zasoby" w [karcie produktu](#)
2. Archiwum ze sterownikiem należy wypakować

Ręczna instalacja sterownika

1. Należy wejść w ustawienia systemu
2. Następnie przejść do zakładki "Bluetooth i urządzenia"
3. Przejść do "Urządzenia"
4. Przewinąć listę do końca i wybrać znajdujące się na końcu "Więcej ustawień urządzeń i drukarek"
5. Oscyloskop prawdopodobnie będzie się znajdował na liście "Nieokreślone" należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać "Właściwości"
6. We właściwościach należy przejść do zakładki "Sprzęt"
7. Kliknąć na przycisk "Właściwości" znajdujący się w dolnej części okna po prawej stronie
8. W kolejnym oknie należy przejść do zakładki "Sterownik"
9. Kliknąć na przycisk "Aktualizuj sterownik"
10. Wybrać "przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników"
11. Kliknąć przeglądaj i wskazać folder zawierający sterownik i kliknąć dalej
12. Sterownik powinien zostać poprawnie zainstalowany